



ساماندهی ۱۰ هزار متر مربع از پشت بام‌ها، بهسازی نورپردازی گنبد و نوسازی تاسیسات هواساز رواق‌ها

در حرم گنبد طلا

ناحیه مرکزی حرم مطهر به عنوان یک ناحیه تاریخی چند صد ساله به دلیل ساخت و سازهای مختلف در اداره، در سطح بام خودداری پوشش‌های مختلف، تنوع فرم و شکل در ترازهای مختلف است که همین امر آشتفتگی بصری ایجاد کرده است. همچنین وجود تاسیسات هوارسانی، تهویه هوای عبور لوله‌ها و کانال‌ها موجب شده است تا این آشتفتگی بصری به جزا نماهای بالا، از دیدگران داخل صحن هانیز بیشتر به چشم آید. در کنار این نازی بایی‌های بصری، مستهلك شدن بیشتر این تاسیسات موجود روی بام‌ها موجب شد تا سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی تصمیم بر تعویض، بهسازی تاسیسات وزیبازی بام‌های اطراف گنبد منور مضجع شریف امام رضا (علیهم السلام) بگیرد.