



مشاهده  
روایت تصویری  
این مطلب

انجام طرح جامع بهسازی و ساماندهی بام ناحیه مرکزی حرم مطهر رضوی در سال ۱۴۰۴

## حرم از نمای بالا؛ جلوه‌ای باشکوه‌تر از همیشه

به منظور رفع آشفته‌گی بصری بام‌های اطراف گنبد منور و نوسازی تاسیسات هوارسانی و تهویه، طرح جامع بهسازی و ساماندهی بام ناحیه مرکزی حرم مطهر رضوی هم، در سال ۱۴۰۴ انجام شد. ناحیه مرکزی حرم مطهر به عنوان یک ناحیه تاریخی چندصدساله، به دلیل ساخت و سازهای مختلف در ادوار گوناگون، در سطح بام خود دارای پوشش‌های متنوع، فرم‌ها و ترازهای مختلف بود که همین امر موجب ایجاد آشفته‌گی بصری شده بود. وجود تاسیسات هوارسانی، تهویه هوا و عبور لوله‌ها و کانال‌ها نیز این آشفته‌گی را تشدید کرده و از دید زائران نیز قابل مشاهده بود. در کنار این نازیبایی‌ها، مستهلک شدن تاسیسات موجود روی بام هم موجب شد تا سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی تصمیم به تعویض بهسازی تاسیسات و زیباسازی بام‌های اطراف گنبد منور مضجع شریف امام رضا (ع) بگیرد. در اجرای بخش مهمی از این طرح که در راستای مرمت و زیباسازی اینبیه اطراف گنبد منور انجام شده، جمع‌آوری، سبک‌سازی و باربرداری تاسیسات از روی بام‌ها که اغلب بناهایی خشتی و قدیمی بودند صورت پذیرفت. این ساماندهی در مساحتی حدود ۱۰ هزار مترمربع، شامل ۱۵۰۰ مترمربع در ضلع شرقی، روضه منوره، ۳۵۰۰ مترمربع در محدوده شمالی شامل دارالولایه و ۱۰۰۰ مترمربع در محدوده جنوبی شبستان‌های علوی و نجف‌آبادی و مدارس دودر و پریزاد و سایر نقاط پشت بام‌های حرم می‌شود.

